

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
1	ทต.ร้องกวาง	ร้องกวาง	บ่อขยะทต.ร้องกวาง หมู่ 1	18°20'01.6	100°18'29.8	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตีค้ายี่เตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง , แยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป	
			บ่อขยะทต.ร้องกวาง หมู่ 2	18°17'30.8	100°18'45.5			
2	อบต.แม่ทราย	ร้องกวาง	บ้านแม่ทรายใต้ หมู่ 3 ต.แม่ทราย	18°22'38.7	100°18'30.1	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตีค้ายี่เตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว	
3	อบต.แม่ยางตาล	ร้องกวาง	บ่อขยะ อบต.แม่ยางตาล หมู่ 4	18°18'55.9	100°14'38.6	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตีค้ายี่เตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว	
			บ่อขยะ อบต.แม่ยางตาล หมู่ 8	18°19'21.0	100°17'25.1			

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
4	อบต. บ่อเหล็กทอง	ลอง	บ่อขยะอบต.บ่อเหล็ก ทอง หมู่ 2	18°02'38.6	99°46'02.9	เทกองฝังกลบ	1. ฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 2. ให้มีการไถเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตีค้ายี่เดือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง , แยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป	
			บ่อขยะอบต.บ่อเหล็ก ทอง หมู่ 7	17°59'18.0	99°42'27.1			
5	อบต.หัวทุ่ง	ลอง	บ่อขยะอบต.หัวทุ่ง หมู่ 1	18°05'04.8	99°47'40.2	เตาเผาขยะ ขนาดเล็ก	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 3. ให้มีการป้องกันกันเหตุลำคานด้านกลิ่น เช่น การคัดแยกขยะก่อนเผา เพื่อให้การเผามีประสิทธิภาพสูงสุด	
6	ทต. แม่ลานนา	ลอง	บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 8	18°03'35.5	99°49'30.2	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตีค้ายี่เดือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระบบเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว	
			บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 11	18°04'28.0	99°51'42.1			
			บ่อขยะทต.แม่ลานนา หมู่ 12	18°03'53.3	99°51'16.9			

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
7	ทต.ห้วยอ้อ	ลอง	บ้านห้วยอ้อ หมู่ 8 ต.ห้วยอ้อ	18°03'38.9	99°49'27.5	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป้ายเตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว 5. ให้มีการควบคุมดูแลหรือทำความเข้าใจกับผู้ค้าและคัดแยกขยะในสถานที่กำจัดขยะ เพื่อป้องกันการลักลอบเผาขยะเพื่อนำเหล็กไปขาย	
8	ทต.บ้านปิน	ลอง	บ่อขยะ บ้านเหล่าป๋าม่วง หมู่ 5 ต.บ้านปิน	18°06'38.2	99°51'00.7	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถเกลี่ย บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป้ายเตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง , แยกจุดทิ้งกิ่งไม้ออกจากขยะทั่วไป	

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
9	อบต.แม่เก็ง	วังชิ้น	บ่อขยะหมู่บ้านคางใจ หมู่ที่ 7	17°56'41.9	99°35'58.3	เทกองฝังกลบ	1. ฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป่ายี่เดือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง 4. ให้มีการจัดระเบียบสถานที่กำจัดขยะ เช่น การแยกขยะทิ้ง ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ไม่เทรวมกันในบ่อขยะ หมายเหตุ อบต.แม่เก็งมีบ่อขยะ 6 แห่ง เหลือการติดตามอีก 5 แห่ง	
10	อบต.สะเอียบ	สอง	บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 1,6,9	18°44'51.2	100°14'03.1	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป่ายี่เดือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว 5. ให้มีการควบคุมดูแลหรือทำความเข้าใจกับผู้ค้าและคัดแยกขยะในสถานที่กำจัดขยะ เพื่อป้องกันการลักลอบเผาขยะเพื่อนำเหล็กไปขาย หมายเหตุ อบต.สะเอียบ บ่อขยะ 7 แห่ง เหลือการติดตามอีก 3 แห่ง	
			บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 2	18°46'47.6	100°17'41.3			
			บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 4	18°45'01.1	100°19'04.1			
			บ่อขยะอบต.สะเอียบ หมู่ 5	18°47'21.9	100°14'29.4			

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
11	อบต.ทุ่งแก้ว	หนองม่วงไข่	บ่อขยะอบต.ทุ่งแก้ว หมู่ที่ 4	18°20'06.7	100°08'50.6	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป้ายเตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว 5. ให้มีการควบคุมดูแลหรือทำความเข้าใจกับผู้ค้าและคัดแยกขยะในสถานที่กำจัดขยะ เพื่อป้องกันการลักลอบเผาขยะเพื่อนำเหล็กไปขาย	
12	อบต.วังหลวง	หนองม่วงไข่	บ่อขยะอบต.วังหลวง หมู่ที่ 5	18°17'51.0	100°08'40.0	เทกองฝังกลบ	1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย 2. ให้มีการไถกลบ บดอัด และกลบทับขยะมูลฝอยด้วยดินหรือวัสดุอื่นตามแผนที่กำหนดไว้แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ 3. ให้มีการป้องกันและลักลอบนำขยะมูลฝอยอื่นมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ตัดป้ายเตือนไม่ให้ลักลอบการทิ้ง แยกแยกจุดทิ้งกิ่งไม้ ออกจากขยะทั่วไป 4. ให้มีการป้องกันระงับเหตุไฟไหม้ แจ้งขอความร่วมมือประชาชนผ่านหอกระจายข่าว 5. ให้มีการควบคุมดูแลหรือทำความเข้าใจกับผู้ค้าและคัดแยกขยะในสถานที่กำจัดขยะ เพื่อป้องกันการลักลอบเผาขยะเพื่อนำเหล็กไปขาย	

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กำจัดขยะ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ออกติดตามระหว่างวันที่ 14 - 28 ตุลาคม 2568

ที่	ชื่อ อปท.	อำเภอ	ชื่อสถานที่กำจัดขยะ	พิกัด		ประเภทของสถานที่	ข้อเสนอแนะ	รายละเอียด รูปภาพประกอบ
				ละติจูด	ลองจิจูด			
13	อบต.น้ำริด	หนองม่วงไข่	บ่อขยะอบต.น้ำริด หมู่ที่ 2	18°16'00.5	100°07'45.8	เทกองฝังกลบ	1. ฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย	
14	อบต.ตำหนักธรรม	หนองม่วงไข่	บ่อขยะอบต.ตำหนักธรรม หมู่ที่ 4	18°16'02.3	100°15'07.6	เทกองฝังกลบ	1. ฝังกลบเรียบร้อยแล้ว 2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่กำจัดขยะ มีการควบคุมและกำกับดูแลงานกำจัดมูลฝอย	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายประสาน ชุมภูอินทร์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘